


# Asist®



## **AE5NP60** **ELECTRIC NIBBLER 600 W**

CZ – ELEKTRICKÁ PROSTŘIHÁVÁČKA NA PLECH	- Návod k použití	<b>3 - 7</b>
SK – ELEKTRICKÁ PRESTRIHÁVÁČKA NA PLECH	- Návod na použitie	<b>8 - 12</b>
H – ELEKTROMOS VÁGÓOLLÓ	- Kezelési utasítás	<b>13 - 17</b>
RO – FOARFECĂ ELECTRICĂ	-Instructiuni de utilizare	<b>18 - 22</b>

**A**

## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Pečlivě si prostudujte následující pokyny**

**UPOZORNĚNÍ:** Při používání elektrických strojů a elektrického náradí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické náradí“ je ve všech níže uvedených pokyních myšleno jak elektrické náradí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak náradí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).

**TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ZAPAMATUJTE A USCHOVEJTE.****1. Pracovní prostředí**

a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a trvající místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidňte náradí, které právě nepoužíváte.

b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znázorňuje v místech, kde se vyskytuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparu.

c) Při používání el. náradí zamezte přístupu nepovolaných osob do pracovního prostoru, zejména dětí! Budete-li vyuřováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. náradí bez dohledu.

**2. Elektrická bezpečnost**

a) Vidlici napájecího kabelu elektrického náradí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlici. K náradí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozvodky a jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kably zvýšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se síťový kabel poškodi, musí se nahradit samostatným síťovým kabelem, který je možné získat u výrobců nebo jeho obchodního zástupce.

b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladicíky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevytvarujte elektrické náradí deště, vlhku nebo mokru. Elektrického náradí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náradí nikdy neuvařívejte pod teckou vodou ani ho neponořujte do vody.

d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlice ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrymi nebo horlkými předměty.

e) Je-li elektrické náradí používáno venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.

f) Nikdy nepracujte s náradím, které má poškozený el. kabel příp. vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoli způsobem poškozené.

g) El. náradí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, zda elektrické napájení odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku.

**3. Bezpečnost osob**

a) Při používání elektrického náradí budte pozorní a ostražití, venujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým náradím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léku. I chvilková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. náradím nejezte, nezpíte a nekutejte.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, povrchy hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.

c) Vyuvarujte se neumýšleného zapnutí náradí. Neperfázejte náradí, které je připojené k elektrické sítí, s prstem na spináč nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spináč nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení náradí s prstem na spináč nebo zapojování vidlice náradí do zásuvky se zapnutým spináčem může být příčinou vážných úrazů.

d) Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněný k otáčející se části elektrického náradí může být příčinou poranění osob.

e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřechejujte vlastní silu. Nepoužívejte elektrické náradí, jste-li unaveni.

f) Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volně oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oční rukavice nebo jiná část vašeho tela nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozplácených částí el.náradí.

g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má náradí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo k jeho žádnému připojení a používání. Použití této zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.

h) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svírku nebo svírák pro upovenění dílu, který bude obrábět.

**4. Používání elektrického náradí a jeho údržba**

a) El. náradí vždy odpoví z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. náradím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.

b) Pokud začne náradí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.

c) Elektrické náradí nepřetěžujte. Elektrické náradí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné náradí, které je určeno pro danou činnost. Správné náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

d) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spináčem. Používání takového náradí je nebezpečné. Vadné spináče musí být opraveny certifikovaným servisem.

e) Odpojte náradí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.

f) Nepoužívejte elektrické náradí uklidte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické náradí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické náradí skladujte na suchém a bezpečném místě.

g) Udržujte elektrické náradí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolejte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytu nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho žádounu opravy. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým náradím.

h) Rezace nástroje udržujte ostré a čisté. Správné udržované a naostřené nástroje usnadní práci, omezí nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použijte jiných příslušenství než ta, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození náradí a být příčinou zranění.

i) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické náradí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání náradí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

**5. Používání akumulátorového náradí**

a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypnuto v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého náradí může být příčinou nebezpečných situací.

b) K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.

c) Používejte pouze akumulátory určené pro dané náradí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.

d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů, které jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.

e) S akumulátoře zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout elektrolyt. Vyuvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymyté postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se elektrolyt dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Elektrolyt z akumulátoru může způsobit važná poranění.

**6. Servis**

a) Nevyňmujte části náradí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezahasujte do konstrukce náradí. Opravy rádově svěřte kvalifikovaným osobám.

b) Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je nepřípustná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).

c) Elektrické náradí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaši i Vašeho náradí.

## DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovějte.

### ! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .

! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

! Zařízení odpovídá platným technickým předpisům a normám.

! Upozornění: Nestříhejte plech, jehož tloušťka je větší než 2.0 mm.

! Před prvním spuštěním se ujistěte, že se břít řezných nástrojů nedotýká materiálu.

! Prostříhávačku na plech nevytahujte ze stříhaného materiálu pokud se nástroj nezastaví, mohlo by dojít k jeho poškození.

! Po ukončení stříhání budou břity nástrojů i materiál horké.

! Nezapomeňte, že se nástroj bude pohybovat ještě pár sekund po vypnutí prostříhávačky na plech. Vždy počkejte, dokud se nástroj úplně nezastaví.

! Ujistěte se, že je nástroj namontovaný bezpečně a pevně.

! Prostříhávačku na plech držte pevně oběma rukama.

! Ujistěte se, že řezná dráha prostříhávačky, nad i pod dráhou řezu je volná a bez překážek.

! S prostříhávačkou na plech nepracujte nad hlavou ani v horních polohách.

! Pokud se nástroje prostříhávačky upcoup, okamžitě ji vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie. Odstraňte překážku .

! Používejte pouze ostrý a nepoškozený nástroj. Tupé, ohnute, popraskané nebo poškozené nástroje vždy vyměňte.

! Při stříhání musí být základní deska na ploše materiálu rovně.

! Ujistěte se, že kabel el. přívodu vede k zadní části pracovní plochy, od prostříhávačky na plech.

! Při stříhání nikdy nedávajte ruce ani prsty před nářadí, ani do dráhy prostříhávačky.

! Používejte pouze příslušenství doporučené pro Vaše el. nářadí.

! Servis tohoto el. nářadí může provádět pouze kvalifikovaná a k tomu určená opravna.

K prodloužení životnosti ostří řezných nástrojů, nanechte na rysku vyznačeného řezu na obrobku olej pro řezání kovů. Jeho používání je důležité hlavně při stříhání hliníkových plechů.

- POZOR ! Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku a nikdy paprskem na nikoho nemířte. Energie laserového paprsku je škodlivá pro oči.

! Před spuštěním nářadí zkонтrolujte, zda jsou všechny upevňující šrouby pevně dotaženy.

**- Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!**

## TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## USCHOVEJTE !!!

### POPIS (A)

El. nářadí AE5NP60 je určeno na stříhání rovných plechů z ocele, barevných kovů a hliníku, na rovné řezy nebo na vystřihávání vnějších a vnitřních výrežů včetně kruhových výfuzů.

1. Vypínač laseru
2. Laserová hlavice
3. Zajišťovací šroub
4. Upínací matice
5. Matrice - spodní řezný nástroj
6. Základní deska
7. Ventilační otvory
8. El. přívodní kabel
9. Vypínač
10. Aretační tlačítko
11. Protiskluzová rukojet'


Příslušenství

12. Utahovací klíč
13. Imbusový klíč
14. Razník - horní řezný nástroj
15. Vodítko

### PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájení
- b) Příkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Max. tloušťka střihu - ocel



### POUŽITÍ A PROVOZ

Nářadí a stroje ASIST jsou určeny pouze pro domácí nebo hobby použití.

Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení. Jakékoli další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

### Spouštění a vypínání (B)

! Před připojením vidlice přívodního kabelu nářadí do zásuvky zkонтrolujte funkci vypínače - vypínač se po stlačení musí vrátit do vypnuté polohy (OFF)

Nářadí se zapíná stlačením tlačítka vypínače (9). Po uvolnění tlačítka vypínače se nářadí vypne.

Pro zapnutí nářadí do režimu trvalého chodu nejdříve stiskněte tlačítko vypínače (9) a ve stlačeném stavu ho zajistěte stlačením aretačního tlačítka (10). Nářadí se z režimu trvalého chodu vypíná krátkým stlačením a uvolněním tlačítka vypínače (9) zajistovací tlačítka

automaticky vyskočí do původní polohy.



**B**

#### Připevnění horní čelisti (C, D, E)

Upozornění: Před montáží nebo demontáží razníku, matrice nebo jiných částí se ujistěte, že zařízení je odpojené od zdroje elektrické energie.

Zajišťovací šroub uvolněte imbusovým klíčem a vysuňte táhlo razníku.


Maticovým klíčem uvolněte upevňovací matici a vysuňte ji spolu s matricí.

Vložte razník a dotáhněte zajišťovací šroub tak, aby zapadl do otvoru na razníku a zkонтrolujte, zda je razník dobře upevněný.

Vložte matrici a upevňovací matici a dotáhněte ji klíčem.

Pokud by se zajišťovací šroub nebo upevňovací matici při používání nářadí uvolnil, mohlo by dojít k poškození nářadí.

Upozornění! V případě potřeby - např. při řezání profilového plechu je možné základovou desku sejmout z nářadí.



**C**



**D**



**E**

#### Použití laseru (F, G)


Laserový generátor slouží pro precizní a přesné stříhání obrobku.

Při použití laserového generátoru zatlačte vypínač laseru (1). Po spuštění prostříhávačky na plech laserový generátor promítnete na povrch obrobku viditelné červené světlo. Vedte řez po směru červeného pruhu.

Po vypnutí nářadí vypněte vypínač laseru (1).



**F**



**G**

#### Přímé stříhání plechu(H)

Do základové desky vložte vodítka a upevněte ho zajišťovací šroubem. Optimální poloha el. nářadí při práci je kolmo k povrchu obrobku, přičemž mírně posouváme nářadí dopředu. Na zvýšení přesnosti práce použijte laser.


Horní řezný nástroj je potřeba vždy po max. 5-10 m střihu namazat vhodným řezným mazivem. Při stříhání hliníkových plechů je důležité používat řídký řezací olej, který umožňuje odstraňování špon. Zbytky materiálu na razníku a matrici zvyšují opotřebování ostří nástrojů i zvýšené zatížení motoru nářadí.

Po dobu řezání stále držte nářadí v kolmé poloze, aby jste nezlonili razník.



### Vystříhávání otvorů (K)

Nejprve si na obrobku vytvořte středový otvor a otvor na počáteční stříhání (min. 30mm) Do středu základové desky náradí připevněte vodítka. Do středového otvoru vložte kolík vodítka a do otvoru na stříhání přiložte řeznou část prostříhávačky. Utáhněte vodítka a začněte vystříhávat otvor.



### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel náradí ze zásuvky.

Náradí nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Pravidelně čistěte ventilační otvory.

Nikdy nečistěte žádnou část náradí tvrdým, ostrým nebo drsným předmětem.

### Kontrola a výměna uhlíků

Uhlíky se musí pravidelně kontrolovat.

V případě opotřebení vyměňte oba uhlíky současně.

Po připevnění nových uhlíků nechte prostříhávačku běžet cca. 5 minut bez zátěže.

! Používejte výhradně uhlíky správného typu.

### Uskladnění při dlouhodobějším nepoužívání

Náradí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota. Pokud je to možné, skladujte náradí na místě se stálou teplotou a vlhkostí.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmitočet	50 Hz
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	2400 min <sup>-1</sup>

Max. tloušťka střihu:

ocel	2.0 mm
hliník	2.0 mm
med'	2.0 mm
nerezová ocel	1.6 mm
Hmotnost	2,8 kg
Třída ochrany	II.

Úroveň akustického tlaku měřená podle ČSN EN 60745:

LpA (akustický tlak)	84,5 dB (A)
LWA (akustický výkon)	95,5 dB (A)

Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu !  
Vážená efektivní hodnota zrychlení podle  
EN 60745: 6,84 m/s<sup>2</sup>

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Při výrobě obalů se výrobce snaží, aby co nejméně zatížil životní prostředí.

Umělomatné části náradí jsou označeny jako užitkový materiál. Je tak zaručena pozdější recyklace části. Pokud se po čase rozhodnete náradí vyměnit za nové, nevyhazujte staré do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte ho způsobem, který je z hlediska ochrany životního prostředí bezpečný.

Plastové části odmontujte a odvezte do spec. sběrny, kovové části odvezte do sběrny kovového odpadu. Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2002/95/EC)

### ZÁRUKA

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát AAAA-CCDD-HHHHH -

Kde CC je rok výroby a DD je měsíc výroby.

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Wetra-XT, ČR s.r.o., deklarujeme, že uvedený výrobek AE5NP60, byl zkoušen notifikovanou osobou - zkušebnou v souladu s nařízeními a direktivami EU, a odpovídá platným předpisům - nařízením vlády č. 17/2003 Sb., č. 18/2003 Sb. a harmonizovaným normám pro el. bezpečnost, EMC a ND.

73/23/EEC (93/68/EEC) -

LVD (Low Voltage directive for hand machines )

89/336/EEC -

(Electromagnetic compatibility directive)

98/37/EC -

MS (Machinery safety directive)

Při posuzování byly použity následující technické normy :

ČSN EN 60745-1:2003  
ČSN EN 60745-1/A1:2003  
ČSN EN 60745-2-1:2003  
ČSN EN 61000-3-2: 2000  
ČSN EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001  
ČSN EN 55014-1: 2000/+A1: 2001/A2: 2002  
ČSN EN 55014-2: 1997/A1: 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexander Herda".

**Alexandr Herda, general director**

Wetra-XT, ČR s.r.o., Náhodská 1623,  
193 00 Praha 9, Česká republika

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****Starostlivo si preštudujte nasledujúce pokyny**

**Upozornenie!** Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné respektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myšlené nielen náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájané z akumulátora. (bez napájacieho kábla).

**TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ZAPAMÄTAJTE A USCHOVAJTE!!!****1. Pracovné prostredie**

- a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to známené v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov.
- c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaných osôb do pracovného priestoru, najmä detí. Ak budeťe vyuřovaní, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohlídky.

**2. Elektrická bezpečnosť**

- a) Vidiča napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovému záveskú. Nikdy akýmkolvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, ktoré má na vidiči prívodné šnúry ochranných kolík, nikdy nepripájajte rozvodkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidice a zodpovedajúce zásuvky značia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradíť osobitou sieťovou šnúrou, ktorú môžete dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.
- b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, telesá ústredného kúrenia, šporák a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené zo zemou.
- c) Nevystavujte elektrické náradie daždu, vlhkej alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neu-myvajte pod tečúcim vodom ani ho neponáraté do vody.
- d) Nepoužívajte napájací kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy nenoste a netáňajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevytahujte vidicu zo zásuvky fahom za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických káblov ostriem alebo horúcom predmetom
- e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný pre vonkajšie použitie.
- f) Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidicu, alebo spadol na zem a je akýmkolvek spôsobom poškodený.
- g) El. náradie bolo vyrobene výlučne pre napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, či el. napátie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku.

**3. Bezpečnosť osôb**

- a) Pri používaní elektrického náradia budte pozorní a ostražité, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíliková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnému poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčte.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzkate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, polokravka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížujú riziko poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšť. Pred pripojením k elektrickej napájaci sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohе „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájacie vidicu el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou väzvých úrazov.
- d) Pred zapnutím el. náradia odstraňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástrój, ktorý zostane privezený k otáčajúccej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Ne-noste volné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozprálených časťí el. náradia.
- g) Pripojte el. náradie na zachytávanie alebo odsvávanie prachu. Ak má el. náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsvávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Používajte takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- h) Pevne upevnite obrubok. Použrite stôlarskú svorku alebo zverák pre

upevnenie obrubku, ktorý bude obrábať.

**4. Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.**

- a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkolvek spôsobom poškodené.
- b) Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončte prácu.
- c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním bude pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.
- d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemôžno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládačom vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Vážny vypínací musí byť opravený certifikovaným servisom.
- e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, ako začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzuje nebezpečenstvo hľadaneho spustenia.
- f) Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladajte na suchom a bezpečnom mieste.
- g) Starostivo udržujte elektrické náradie v dobrém stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časti a ich pohyblivost'. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohrozíť bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho nárazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.
- h) Rezacie nástroje udržujte oštie a čisté. Správne udržované a naoštreňné nástroje uľahčia prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Používanie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.
- i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atd. používajte v súlade s týmto pokynami a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétnu náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzkanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

**5. Používanie akumulátorového náradia**

- a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je vypínač v polohе „0-vypnuté“. Vloženie akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.
- b) K nabijaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpisane výrobcom. Použíteľ nabíjačky pre iný typ akumulátora môže mať na sledok jeho poškodení a vznik požiaru.
- c) Používajte iba akumulátoru určené pre dané náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.
- d) Ak nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho oddelenie od kovových predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátora s druhým. Vyskrovávanie akumulátora môže zapríčiniť úraz, popáleniny alebo vznik vážnej poranenia.
- e) S akumulátormi zaobchádzajte šetrne. Pri nešetrenom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť chemická látka. Vyvarujte sa kontaktu s ňoum. Ak predsa dojde ku kontaktu s touto chemickou látou, vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcim vodom. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihned lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť vážnejšie poranenie.
- f) Servis
- g) Nevyrieňajte časti náradia, neprevádzajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.
- h) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprávna (môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi).
- i) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte iba originálne alebo doporučené hľadanej dielnej. Záistite tak bezpečnosť Vás a Vášho náradia.

## **DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.

### **! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia .**

! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu.

El. náradie zodpovedá platným technickým predpisom a normám.

! Upozornenie: Neprestrihávajte plech, ktorý je hrubší ako 2,0 mm.

! Pri prvom spustení sa uistite, že razník sa nedotýka materiálu.

! Prestrihávačku na plech nevyťahujte zo strihaného materiálu kým sa razník neprestane hýbať.

! Po ukončení prestrihávania bude razník i materiál horúci.

! Nezabudnite, že razník sa bude pohybovať ešte pár sekúnd po vypnutí prestrihávačky na plech. Vždy počkajte, kým sa razník úplne nezastaví.

! Uistite sa, že razník je namontovaný bezpečne a pevne.

! Prestrihávačku na plech držte pevne obidvomi rukami.

! Uistite sa, že rezná dráha prestrihávačky, nad aj pod dráhou rezu je volná a bez prekážok.

! S prestrihávačkou na plech nepracujte nad hlavou ani na horných polohách.

! Ak sa nástroje prestrihávačky upchajú, okamžite ju vypnite a odpojte od zdroja elektrickej energie. Odstráňte prekážku .

! Používajte iba ostré a nepoškodené nástroje. Tupé, ohnuté, popraskané alebo poškodené nástroje vždy vymenite.

! Pri prestrihávaní musí byť základňová doska na ploche materiálu rovno.

! Uistite sa, že hlavný el. prívod vedie k zadnej časti pracovnej plochy, od prestrihavačky na plech.

! Pri prestrihávaní nikdy nedávajte ruky ani prsty pred náradie, ani do dráhy prestrihávania.

! Používajte iba príslušenstvo odporúčané pre vaše el. náradie.

! Servis el. náradia, mechanický alebo elektrický môže vykonávať iba kvalifikovaný a k tomu určený servis.

Na predĺženie životnosti ostria rezných nástrojov, na líniu rezu, vyznačenú na obroblku, naneste rezací olej určený na rezanie kovov. Jeho používanie je dôležité najmä pri strihaní hliníkových plechov.

- POZOR ! Nikdy sa nedávajte priamo do laserového lúča a nikdy lúčom na nikoho nemierite. Energia laserového lúča je extrémne škodlivá pre oči.

! Pred spustením náradia skontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky pevne dotiahnuté.

**- Používajte ochranné prostriedky proti hluku, prachu a vibráciám !!!**

## **TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!!**

### **POPIS (A)**

El. náradie AE5NP60 je určené na prestrihávanie rovných plechov z ocele, plechov z farebných kovov a hliníka, na rovné rezy alebo na vystrihovanie vonkajších, vnútorných výrezov vrátane kruhových výrezov.

1. Vypínač laseru
2. Laserová hlávica
3. Zaistovač skrutka
4. Upínacia matica
5. Matrica - spodní rezný nástroj
6. Základňová doska
7. Ventilačné otvory
8. El. prívodný kábel
9. Vypínač
10. Zaistovacie tlačidlo
11. Protišmyková rukoväť


### **Príslušenství**

12. Utáhovací kľúč
13. Imbusový kľúč
14. Razník - horní rezný nástroj
15. Voditko

### **PIKTOGRAMY**

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájania
- b) Príkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Max. hĺbka rezu - ocel'



### **POUŽITIE A PREVÁDZKA**

Náradie ASIST je určené výhradne pre domáce alebo hobby použitie.

Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťažení.

Akékolvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

### **Zapnutie/vypnutie (B)**

! Pred pripojením vidlice sieťovej šnúry náradia do zásuvky skontrolujte funkciu vypínača - vypínač sa po stlačení musí vrátiť do pôvodnej - vypnutej polohy (OFF)

Náradie sa zapína stlačením tlačidla vypínača (9). Po uvoľnení tlačidla vypínača sa náradie vypne.

Pre zapnutie náradia do režimu trvalého chodu najskôr stlačte tlačidlo vypínača (9) a v stlačenom stave ho

zaistite stlačením zaistovacieho tlačidla (10). Náradia sa z režimu trvalého chodu vypína krátkym stlačením a uvoľnením tlačidla vypínača (9) zaistovacie tlačidlo automaticky vyskočí do pôvodnej polohy.

**B**

#### **Pripomienky hornej časti (C, D, E)**

Upozornenie: Pred montážou alebo demontážou razníka, matrice alebo iných častí sa uistite, že zariadenie je odpojené od zdroja elektrickej energie.

Zaisťovaciu skrutku uvoľnite imbusovým kľúčom a vysuňte tiahlo razníku.


Maticovým kľúčom uvoľnite upevňovaciu maticu a vysuňte ju spolu s matricou.

Vložte razník a dotiahnite zaisťovaciu skrutku tak, aby zapadla do otvoru na razníku a skontrolujte, či je razník dobre upevnený.

Vložte matricu a upevňovaciu maticu a dotiahnite ju kľúčom.

Ak by sa fixačná skrutka alebo upevňovacia matica pri používaní náradia uvoľnila, môže dôjsť ku poškodeniu náradia.

Upozornenie! V prípade potreby - napr. pri rezaní profilového plechu je možné základovú dosku zložiť z náradí.


**C****D****E**

#### **Použitie laseru (F, G)**

Laserový generátor slúži na precizne presné prestrihávanie plechu.

Pri používaní laserového generátora zatlačte vypínač laseru (1). Po spustení prestrihávačky na plech laserový generátor premietne na povrch obrobku viditeľné červené svetlo. Vedeť rez v smere červeného pruhu.

- Po vypnutí náradia vypínač laseru (1) vypnite.

**F****G**

#### **Priame prestrihávanie plechu (H)**

Do základňovej dosky vložte vodítko a upevnite ho zaistovacou skrutkou. Optimálna poloha el. náradia

pri práci je kolmo na povrch obrobku, pričom mierne posúvame náradie dopredu. Na zvýšenie precíznosti práce používajte laser.

Razník je potrebné vždy po max. 5-10 m strihu namať vhodným rezním mazivom. Pri strihaní hliníkových plechov je potrebné používať riedky rezaci olej, ktorý umožňuje odstraňovanie triesok. Zbytky materiálu na razníku a matrici zvyšujú opotrebovanie razníka i zaťaženie motora náradia.

Počas rezania držte sústavne náradie v kolmej polohe, aby ste nezlomili razník.




### Vytváranie otvorov (K)

Najskôr si na obrobku vytvorte stredový otvor a otvor na začatie prestrihávania (min. 30mm).

Do stredu základného dosky náradia vložte vodítko.

Do stredného otvoru vložte kolík vodítka a do otvoru na prestrihávanie vložte reznú časť prestriháváčky. Utiahnite vodítko a začnite vyštíhať otvor.



### ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný kábel prístroja zo zásuvky.

Prístroj nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Pravidelne čistite ventilačné otvory.

Nikdy nečistite žiadnu časť prístroja tvrdým, ostrým alebo drsným predmetom.

Rezné a brúsne kotúče skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

### Kontrola a výmena uhlíkov

Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať.

V prípade opotrebovania vymenite obidva uhlíky súčasne.

Po vložení nových uhlíkov nechajte brúsku bežať 5

min naprázdno.

! Používajte výhradne uhlíky správneho typu.

### Uskladnenie pri dlhodobejšom nepoužívaní

Zariadenie neskladujte na mieste s vysokou teplotou. Pokiaľ je možné skladujte zariadenie na mieste so stálou teplotou a vlhkostou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie	230 V
Vstupný kmitočet	50 Hz
Príkon	600 W
Otáčky naprázdno	2400 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu :	
ocel'	2.0 mm
hliník	2.0 mm
med'	2.0 mm
nerezová ocel'	1.6 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Trieda ochrany	II.

Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 60745:

LpA (akustický tlak) 84,5 dB(A)

LWA (akustický výkon) 95,5 dB(A)

Učiňte zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu

Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa EN 60745:  
6,84 m/s<sup>2</sup>

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Pri výrobe obalov sa výrobca snaží, aby čo najmenej začažil životné prostredie.

Umelohmotné časti náradia sú označené ako úžitkový materiál. Je tak zaručená neskoršia recyklácia častí.

Ak sa po čase rozhodnete prístroj vymeniť za nový, nevyhadzujte starý do domového odpadu, ale ho zlikvidujte spôsobom, ktorý je hľadisku ochrany životného prostredia bezpečný.

Plastové časti odmontujte a odvezte do spec. zberne, kovové časti odvezte do zberne kovového odpadu.

Výrobok splňa požiadavky podľa smernice RoHS (2002/95/EC)

### ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobné číslo má formát AAAA-CCDD-HHHHH , kde CC je rok výroby a DD je mesiac výroby.

### CE PREHLÁSENIE O ZHODE

My Wetra-XT, SR s.r.o., deklarujeme, že daný výrobok AE5NP60, bol skúšaný notifikovanou osobou- skú-

šobňou v súlade s nariadeniami a direktívami EU,  
a zodpovedá predpisom a normám platným pre el.  
bezpečnosť ,EMC a ND.  
73/23/EEC (93/68/EEC) -  
LVD (Low Voltage directive for hand machines )  
89/336/EEC -  
(Electromagnetic compatibility directive)  
98/37/EC -  
MS (Machinery safety directive)

*Pri posudzovaní boli použité nasledovné technické normy :*

EN 60745-1:2003  
EN 60745-1/A1:2003  
EN 60745-2-1:2003  
EN 61000-3-2: 2000  
EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001  
EN 55014-1: 2000/+A1: 2001/A2: 2002  
EN 55014-2: 1997/A1: 2001



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexandr Herda".

**Alexandr Herda, general director**

Wetra-XT, SR s.r.o., Nám. A. Hlinku 36/9,  
017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

## Általános biztonsági utasítások

### **Figyelem! Tanulmányozza át a következő utasításokat**

Figyelmeztetés! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos röspatkálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos aram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének meggyójtásának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifelelés magába foglalja nemcsak az elektromos aram által táplált (kábelrelé keresztül), de az akumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül).

### **EZEKET A BIZONSAJGI UTASITASOKAT JEGYEZZE MEG ÉS ÖRIZZEMEG!!!**

#### **1. Munkavégzési terület**

a) A munkavégzési területet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A rendellenes és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói. Rakja el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.

b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszéllyel állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók.

c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek bérbejárását a munkavégzési területről. Ha zavarva vannak a munka közben, elveszthetik a kontrollt a munkavékenységgel szemben. Semmi esetben se hagyja az elektromos szerszámokat felügyelet nélkül.

#### **2. Biztonsági utasítások elekt. árámmal való munkavégzéskor**

a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmenyek között ne hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelen. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozójához előnérintkezővel van ellátva, soha ne használjunk elosztót, sem egyéb adaptert. A szertelen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkenítik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét.

b) A szérvonalnak a testrészek érintkezésével a földelő területtel, például a csővezetékek, központi fűtőtestek, gázszűrők és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha az Ön teste érintkezésben áll a földdel.

c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámhoz sose nyúljunk vizes kezzel. Sose mosha folyóvíz alatt, vagy ne mártson be víz alatt az elektromos szerszámokat.

d) Sose használja az elektromos kábel más célokra, mint ami a rendelte. Soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által. Sose a kábelon keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatról. A csatlakozódugót ne húzzák ki a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos szerszámokból ne sértük meg ősem, sem forró tárgyal.

e) Ha az elektromos szerszámot a szabadban használjuk, használjunk megfelelő hosszabbító kábelét, amely szintén megfelel a szabadban levő használatra (helyiségen kívül).

f) Sose dolgozzunk olyan szerszámmal amelynek sérült az elektromos kábelre, vagy a hálózati csatlakozójára, netán leesett vagy másképpen van megsérülve.

g) Az elektromos szerszámok kizárolag váltátmérővel való működésre voltak kigártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám leíró címkén feltüntetett adatokkal.

#### **3. Személyek biztonsága**

a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzettségre, amit éppen végrehajtanak. Összontassanak a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha frádátk, kábitózás, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmetlenesség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérülést lehet. Az elektromos szerszámok használatakor közben ne egynégyek, ne igyának és ne dohányozzanak.

b) Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a respirátor, biztonsági labelei csúszásától talpazattal, fejvédő vagy hallásvédező, a munkafelületekhez való alkalmazáshoz csökkentik a személyek sérülések veszélyét.

c) Összoldozanak a nem szándékban elektromos szerszámok beindításától. Ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolóján rajtjaiak az ujjukat. A hálózatba való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló „a kikapcsolt” helyzetben van. A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése melyeknek be-, kikapcsolóján rajtjaiak az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „bekapcsolt” helyzetben van a balesetek okozójával.

d) A szerszámok bekapcsolása előtt távolsági el az összes beállítókulcsot és eszközöket.

e) Mindig egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, aholra bízhatos elér. Sose bocsítsa túl az erjet és saját képességeit. Ha fáradt, ne használjon az elektromos szerszámokat.

f) Öltözékön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavézekor ne hordjon bő öltözéket és ékeskeretet. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen közelébe az elektromos szerszámok rotációs vagy felfordított részeinek.

g) Kapcsolja az elektromos berendezést a porszívóhoz. Ha a berendezés rendekezik porelszív vagy porfelfogó csatlakozójával,

győződjön meg arról hogy a porelszív berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata meggyalhatja a port által keletkezett veszélyt.

h) A munkadarab erősen rögzítse. A megmunkáládon munkadarab rögzítése használjon asztalos szorítót vagy satut.

#### **4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:**

a) Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előfordult probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt, ill. minden áthelyezés előtt vagy használáton kívül minden kapcsolja le az elektromos hálózatról! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

b) Ha a szerszám forcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezze be a munkát.

c) Ne terelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobbával és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámban van vele dolgoza amelyre terveztek. Az adott munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire gyártották.

d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakosodott szervizben.

e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartoékaival cserélje vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a vételintézetű beindítást veszélyét.

f) A használaton kívül elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, amibe nem tudnak hozzáférni sem gyerekek, sem illetéktelen személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

g) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgékosságát. Ellenőrizze, hogy nem törött-e a szerszám a birtokában, vagy más részein, amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám megsérül, a további használat elől biztosítás be a javítását. Sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen karbantartása.

h) A vágó szerszámokat tartsák élesen és tisztán. A helyesen karbantartott és kiélesített szerszámok megkönnyítik a munkát, korlátozzák a baleset veszélyét és jobban ellenőrizhető a velük való munka. Más kellék használata, mint amely a használati utasításban van feltüntetve az importör által a szerszám meghibásodását idézheti elő és baleset okozója lehet.

i) Az elektromos szerszámokat, kellekkel, munkaeszközököt, stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely előn írva a konkrét elektromos szerszámokra, figyelembevéve az adott munkafelületeket és az adott típusú munkát. A szerszámot használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.

#### **5. Az akkumulátoros szerszámok használata**

a) Az akkumulátor beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a „0-kikapcsolt” helyzetben van. A bekapcsolt állapotban levő szerszám való akkumulátor beüzemelése veszélyes helyzetek okozója lehet.

b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más fajta akkumulátor töltő használata tüzesetet idézhet elő.

c) Csak olyan akkumulátorot használjon, amelyet az adott szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tüzesetet idézhet elő.

d) Ha az akkumulátor használatai kívül van tárolójával elkülönítve a fémterügytől, mint például a kapszok, szorítók, kúlcsozok, csavarok vagy más apró fémterügyekkel amelyek előidézhetik az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, egészére tüzesetet idézhet elő.

e) Az akkumulátorokkal bánnak kiméletesen. Kíméletesen bánnak az akkumulátorokkal kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az elektrolittal. Ha mégis érintkezésbe kerülünk az elektrolittal, az érintet helyet megossuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolitje ingerületet vagy égessérfürést okozhat.

#### **6. Szerviz**

a) Ne cseréljék az egyes szerszámok részeit, ne végezzenek el maguk javításokat, más módon se nyújtanak bele a szerszámokba. A berendezések javítását bizzuk szakképzett személyekre.

b) A termék mindenmenné javítása vagy módosítása a mi vállalatunk beleegyeztetésére nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).

c) Az elektromos szerszámokat mindenkorban szervizben javítassuk. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszámá biztonságát.

## KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

### **! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.**

! E kézikönyvben szerepelő utasítások be nem tartása esetén balesetveszély áll fenn.

! A berendezés megfelé az érvényes műszaki előírásoknak és szabványoknak.

! Figyelmeztetés: Ne vágjon 2.0 mm-nél vastagabb fémét.

! Az első beindításkor bizonyosodjon meg róla, hogy a vágószerszám éle nem érinti az anyagot.

! Ne húzza ki a vágószerszámot a vágott anyagból amíg a szerszám mozgásban van mert az megrongálódhat.

! A vágás befejezése után a szerszámok élei és az anyag forrók lesznek.

! Ne felejtse, hogy a vágószerszám kikapcsolása után a szerszám még néhány másodpercig mozgásban lesz. Mindig várja meg, amíg a szerszám teljesen le nem áll.

I Bizonyosodjon meg a szerszám biztonságos és szilárd felszereléséről.

I A vágószerszámot mindenkor kezével szilárdan fogja.

I Bizonyosodjon meg róla, hogy a vágószerszám vágópályája a vágás pályája alatt és felett akadálymentes és szabad legyen.

I A vágószerszámmal sem fej felett sem magas helyzetekben ne dolgozzon.

I Ha a vágószerszám szerszáma bedugul, azonnal kapcsolja ki és kapcsolja le a hálózati áramforrásról. Távolítsa el az akadályt.

I Csak éles és sérültetlen szerszámot használjon. A tompa élű, hajlott, megrepedezett vagy megrongálódott szerszámot mindig cserélje ki.

I Vágáskor az alaplemeznek az anyag felszínén egyenesben kell lennie.

I Bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos csatlakozó kábel a munkafelület hátsó részéhez - a vágószerszámtól el - vezet.

I Vágáskor soha ne tegye sem a kezét, sem az ujjait a szerszám elé, sem a vágószerszám pályájába.

I Csak az elektromos eszközeihez ajánlott tartozékokat használjon.

I Az elektromos – mechanikai vagy elektromos - eszközök szervizelését, karbantartását csak az arra kijelölt, képesített munkaerővel rendelkező javítóműhely végezheti.

A vágószerszámok éleinek élettartamát meghosszabbítandó kerje be a megmunkálandó darabon kijelölt vágás karcolatát forgácsolólapjai. Ennek használata főleg az alumíniumlemezek vágásánál fontos.

- **VIGYÁZAT!** Ne nézzen bele a lézercsővába, ne irányítsa rá senkire nagyon veszélyes, és károsodást

okozhat a látásban

! A gép elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az összes rögzítő csavart szorosra húzta.

### **- Használjon zajjal, porral és vibrálással szembeni védőfelszerelést !!!**

## **ÖRILLEMEZ MEG A BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKAT !!!**

### **LEÍRÁS (A)**

A AE5NP60 elektromos szerszám egyenes acél-, színesfém- és alumíniumlemezek vágására, egyenes vágások vagy külső és belső kivágások elvégzésére használható, beleértve a kör alakú vágások készítését is.

1. A lézer kapcsolója
2. Lézerfej
3. Bizztosító csavar
4. Rögzítőanya
5. Alsó vágószerszám - alsókés
6. Alaplemez
7. Szellőzőnyílás
8. Elektromos csatlakozó kábel
9. Kapcsoló
10. Arretáló nyomógomb
11. Csúszásásgátló fogantyú


Tartozékok

12. Csavarbehúzó kulcs
13. Imlbusz kulcs
14. Kiverő – felső vágószerszám
15. Vezető

### **Piktogramok**

A termék dobozán található piktogramok:

- a) A hálózat értékei
- b) Bemenő teljesítmény
- c) Fordulatszám üresjáraton
- d) Maximális vágási vastagság-acél



### **ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT**

Az ASIST szerszámcsalád kizárolag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.

A gyártó és az importőr nem javasolják a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén.

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közti megegyezés tárgya.

### **Ki és bekapcsolás(B)**

A készülék hálózatra történő csatlakoztatása előtt

ellenőrizze a kapcsoló működését – a kikapcsolást követően a kapcsolónak az eredeti kikapcsolt (OFF) helyzetbe kell visszaugornia.

A szerszám a kapcsoló (9) nyomógombjának benyomásával bekapcsolódik. A kapcsoló nyomógombjának kiengedésével a szerszám kikapcsolódik.

A szerszámot tartós üzemelésre kapcsolandó először nyomja be a kapcsoló (9) nyomógombját és benyomott állapotban biztosítsa azt az arretáló nyomógomb (10) benyomásával. A tartós üzemelésből a szerszámot a 9-es kapcsoló nyomógombjának rövid benyomásával és kiengedésével lehet kikapcsolni, a biztosító nyomógomb automatikusan visszaugrik az eredeti helyzetébe.



#### **A felső pofa rögzítése(C, D, E)**

Figyelmeztetés: A kiverő, az alsó vágószerszám vagy egyéb részek beszerelése vagy kiszerelése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés le van kapcsolva az elektromos áramforrásról.

Imbusz-kulccsal lazítsa ki a biztosító csavart és tolja ki a kiverő rúdját.



Anyacsavarkulccsal lazítsa ki a rögzítő anyacsavart és az alsó vágószerszámmal tolja azt ki.

Helyezze be a kiverőt és húzza úgy be a biztosító csavart, hogy az bemélyedjen a kiverőn levő nyílásba és ellenőrizze, hogy a kiverő jól le van rögzítve.

Helyezze be az alsó vágószerszámot valamint a rögzítő anyacsavart és a kulccsal húzza azt be.

Amennyiben a szerszám használata közben a biztosító csavar vagy a rögzítő anyacsavar kilazulna, a szerszám megrongálódhat.

Figyelmeztetés! Szükség esetén – pl. profillemez vágásakor lehetséges az alaplemez leemelése a szerszámról.





#### **A lézer használata(F, G)**

A lézer-generátor a megmunkálandó darab precíz, pontos kivágására szolgál.

A lézer-generátor használatakor nyomja be a lézerkapcsolót (1). A vágószerszám beindítása után a lézer-generátor a megmunkálandó darab felületére szemmel észlelhető piros fényt vetít. Vezesse a vágást a piros csík irányában.

- A szerszám kikapcsolása után kapcsolja ki a lézerkapcsolót (1).




**G**

**K**

### **A vágás (H)**

Helyezze a vezetőt az alaplemezbe és rögzítse le a biztosító csavarral. Az elektromos szerszám legkedvezőbb munkahelyzete amikor az a megmunkálandó darab felszínére merőlegesen van beállítva, miközben a szerszámot mérsékelen előretoljuk. A munka pontosságának növelése érdekében használjon lézert.

A felső vágószerszámot szükséges minden legalább 5 – 10 m vágás után megfelelő forgácsoló kenőanyaggal bezsírozni. Alumíniumlemezek vágásakor híg forgácsolóolaj használata fontos, amely lehetővé teszi a hulladék, forgács eltávolítását. A kiverőn és az alsó vágószerszámon található anyagmaradék növeli a késék éleinek elhasználódását és a szerszám motorjának megterhelését.

A vágás ideje alatt a szerszámot tartsa állandóan merőleges helyzetben, hogy ne törje el a kiverőt.


**H**

### **Nyílások kivágása (K)**

Először a megmunkálandó darabon hozzon létre egy középpontot és egy nyílást a vágás elkezdéséhez. A szerszám alaplemezének közepébe rögzítse le a vezetőt.

A vezető csapját helyezze a középen levő nyílásba, a vágószerszám vágó részét pedig a vágás elkezdéséhez készült nyílásba. Húzza be a vezetőt és kezdje el a nyílás kivágását.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

! Tisztítás, karbantartás előtt áramtalanítani.  
A csiszológép nem igényel semmilyen különleges karbantartást.  
A szellőzőnyílásokat rendszeresen meg kell tisztítani.  
A tisztítását ne végezze hegyes, éles, durva anyaggal.  
A daraboló- és csiszolótárcsákat tartsuk mindenkor száraz és biztonságos helyen.

### **A szénkefék ellenőrzése és cseréje**

- A szénkefék rendszeres ellenőrzésére van szük-
- ség.
- Elkopás esetén mindenkor minden szénkefét egyszerre cserélje ki.
- Új szénkefék behelyezése esetén hagyja a gépet mintegy 5 percig terhelés nélkül, szabadon futni.
- ! Kizárolag megfelelő típusú szénkeféket használjon

### **Tárolás, ha huzamosabb ideig nem használja**

- A szerszámokat ne tárolja olyan helyiségen ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve.
- Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

### **TECHNIKAI ADATOK**

Bemenő feszültség	230 V
Bemenő fordulatszám	50 Hz
Bemenő teljesítmény	600 W
Üresjárati fordulatszám	2400 min <sup>-1</sup>
Maximális vágási vastagság:	
acél	2,0 mm
alumínium	2,0 mm
réz	2,0 mm
rozsdamentes acél	1,6 mm
Súly	2,8 kg
A védelem osztálya	II.

EN 60745 szerint mért hangnyomásszint :

LpA (hangnyomás)	84,5 dB(A)
LWA (hangteljesítmény)	95,5 dB(A)

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása megörzése érdekében !

EN 60745 szerint mért effektív gyorsulás  
6,84 m/s<sup>2</sup>

## KÖRNYEZETVÉDELEM



- A csomagolóanyagok gyártása során a gyártó arra törekszik, hogy a lehető legkevésbé terhelje a környezetet.
- Az elektromos szerszámok műanyag részeit hasznos anyag jelöléssel láttuk el, ezzel biztosítva, hogy azok újrafelhasználásra kerülnek.
- Amennyiben bizonyos idő elteltével úgy határoz, hogy marógépet újra cserélne, a régit ne a háztartási hulladékkel dobja ki, hanem környezetvédelmi szempontból elfogadott módon semmisítse meg.
- A műanyag alkatrészeket, és a fém alkatrészeket szerele szét, és szelektált hulladékgyűjtőbe adjá le.
- A termék megfelel a RoHS (2002/95/EC) előírásainak.

## Alexandr Herda, general director

Wetra-XT, HU Kft.,  
2330 Dunaharaszt  
Ipari park északi terület Pf.:62  
(V&T logisztikai központ)

## GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból. A gyártási szám formátuma AAAA-CCDD-HHHHH ahol CC a gyártási év és a DD a gyártási hónap.

## ES NYILATKOZAT A MEGFELELÉSRŐL

A Wetra-XT, Hungary Kft., kijelenti, hogy az adott AE5NP60 termék autorizált személy által került vizsgálatra sz. vizsgáló egységben, az EU direktívákkal összhangban, és ez megfelel a biztonság és az EMC és a ND érvényes előírásainak és szabványainak.

73/23/EEC (93/68/EEC) -

LVD (Low Voltage directive for hand machines )

89/336/EEC -

(Electromagnetic compatibility directive)

98/37/EC -

MS (Machinery safety directive)

A megfelelőségvizsgálathoz az alábbi műszaki szabványokat alkalmaztuk :

EN 60745-1:2003

EN 60745-1/A1:2003

EN 60745-2-1:2003

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001

EN 55014-1: 2000/A1: 2001/A2: 2002

EN 55014-2: 1997/A1: 2001



**Instructiuni generale de siguranță****Cititi cu atenție următoarele instructiuni de siguranță**

Atentie! Atunci când folosiți aparatul electric sau sculele electrice, trebuie să respectați următoarele instructiuni de siguranță din motive de protecție împotriva accidentelor provocate de curentul electric, vătămarea altor persoane și pericolele de incendiu. La toate instrucțiunile de mai jos, prin „sculele electrice” se înțelege nu numai sculele care sunt cuplate la rețea de energie electrică (curent alternativ) dar și cele care sunt conectate la acumulatori (fără curent alternativ).

**REȚINETI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ !!!****1. Modelul de lucru**

**a)** Mențineți spațiile de lucru curate și bine iluminate. Locurile murdare și neiluminante sunt adesea sursa unor accidente. Puneti la loc aparatul pe care nu le folosiți.

**b)** Nu folosiți sculele electrice în spațiile cu un grad ridicat de pericol de incendiu sau explozie, astăzi însemnă în locurile unde se află lichide praf sau gaze inflamabile. În sculele electrice se produc scânteie care pot fi cauză unei aprinderi a gazelor sau vaporilor.

**c)** Atunci când folosiți sculele electrice, trebuie să asigurați că persoanele neautorizate, mai ales copiii, să nu aibă acces în spațiul de lucru. Dacă veți fi deranjați, puteți pierde controlul asupra activității de lucru. În nici un caz nu lăsați sculele electrice fără supraveghere.

**2. Siguranța cadrului electric**

**a)** Stecherul sculei de curenț alternativ trebuie să corespundă cu tensiunea de linie a prizei. Nu modificați niciodată și în nici un fel cablul de alimentare. Pentru sculele dotate cu împământare, nu folosiți niciodată adaptoare. Niciodată nu utilizați un triplu stecher sau alt adaptor la unelele a căror stecher este prevăzut cu contact de protecție. Cablurile de alimentare avariate sau încălcădute la majorarea riscurilor de vătămare cauzate de curentul electric. În cazul în care cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special, care poate fi procurat de la producător, respectiv de la reprezentantul comercial al acestuia.

**b)** Evitați atingerea suprafețelor cu împământare, cum sunt șevile, corpurile de încălzire centrală, sobele de gătit și frigiderul. Pericolul de electrocutare este mai mare dacă corpul Dvs este în contact cu pământul.

**c)** Nu expuneți sculele electrice la ploaie, umedețe sau apă. Nu atingeți niciodată sculele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată sculele electrice sub jet de apă și nu le introduceți în apă.

**d)** Nu folosiți alimentarea cu curenț alternativ pentru altceva decât pentru ce este menit. Nu trageți și nu duceți aparatelor electrice de cablul de alimentare. Nu scoateți stecherul din priză trăgând de cablu. Aveți grijă să nu deteriorați cablul electric cu obiecte tăioase sau fierbinți.

**e)** Dacă folosiți sculele electrice în exterior, folosiți un cablu prelungitor care este menit pentru exterior.

**f)** Nu folosiți niciodată sculele electrice a căror stecher sau cablu de alimentare prezintă defecțiuni sau dacă aparatul a căzut și prezintă orice fel de defecțiuni.

**g)** Sculele electrice au fost fabricate numai pentru conectarea la sursă de curenț alternativ. Controlați întotdeauna dacă tensiunea liniei corespunde cu cea de pe plăcuța aparatului.

**3. Siguranța persoanelor**

**a)** Atunci când folosiți sculele electrice, acordați o atenție maximă activității pe care o desfășurați. Concentrați-vă la lucru. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosit, sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Atunci când folosiți sculele electrice, chiar și o clipă de neatenție poate duce la vătămarea gravă a persoanelor. Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când lucrați cu sculele electrice.

**b)** Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentele de protecție corespundătoare muncilor pe care le efectuați. Echipamentele de protecție cum ar fi respiratorul, încălțămintea de protecție antiderapantă, șapcă de protecție sau căști de protecție, trebuie folosite conform condițiilor de lucru deoarece cu ajutorul acestora se diminuiază risurile de vătămare.

**c)** Evitați o pornire nedatorită a aparatelor. Nu duceți aparatelor care sunt conectate la sursa de curenț cu degetul pe butonul de pornire. Înainte de conectarea la sursa de curenț, asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția „oprit”. Transportarea sculelor cu degetul pe butonul de pornire sau conectarea stecherului la priza de curenț cu întrerupătorul pe poziția „pornit” pot deveni cauze pentru accidente și este vătämări.

**d)** Înainte de pornirea aparatului, îndepărtați toate instrumentele și cheile de reglare. Instrumentul sau cheia de reglare care rămân prinse la părțile rotative ale sculei electrice, pot fi cauză unor vătämări a persoanelor. Mențineți întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Lucați numai acolo unde aveți acces bun. Nu supraveați niciodată forțele proprii. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosit.

**e)** Îmbrăcați-vă într-un mod corespunzător. Folosiți îmbrăcămintea de lucru. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul Dvs, îmbrăcămintea, mănușile și altă parte a corpului Dvs nu se afepte foarte aproape de părțile mobile sau fierbinți ale sculelor electrice.

**f)** Recordați aparatul la aspiratorul de praf. Dacă aparatul este dotat cu un sistem pentru racordarea acestuia la un dispozitiv de captare sau aspirare

a prafului, folosiți-l și asigurați-că este bine racordat. Folosirea acestor dispozitive poate diminua risurile provenite din cauza prafului.

**g)** Prindeți bine piesa prelucrată. Folosiți o măghină sau dispozitiv de prins pentru a fixa piesa pe care o veți prelucra.

**4. Folosirea și ingrijirea sculelor electrice.**

**a)** În cazul unei probleme în timpul lucrului, înainte de curățare sau întreținere, la fiecare transport sau dacă nu sunt folosite, sculele electrice trebuie întotdeauna deconectate de la sursa de curenț! Nu lucați niciodată cu sculele electrice care prezintă orice fel de defectiune.

**b)** Dacă scula începe să redea un zgomot sau miros abnormal, trebuie să încetați imediat folosirea acesteia.

**c)** Nu suprasolicitați sculele electrice. Sculele electrice vor funcționa mai bine și mai sigur dacă le veți folosi la turării pentru care au fost construite. Folosiți sculele care sunt recomandate pentru lucrarea pe care o efectuați. Numai sculele recomandate pentru tipul de lucrare pe care o efectuați vor îndeplini cerințele de siguranță.

**d)** Nu folosiți sculele electrice care nu pot fi opriți sau pornite de la comutatorul de comandă. Folosirea acestor scule este periculoasă. Comutatorul defect trebuie reparat de către un centru servis autorizat.

**e)** Deconectați sculele de la sursa de curenț înainte de a începe să le reglați, să schimbați accesorii sau înainte de întreținere. Această măsură elimină pericolul ca aceste scule să se pornească întămplător.

**f)** Sculele electrice care nu sunt folosite trebuie păstrate la un loc unde nu au acces copiii sau persoanele neautorizate. Sculele electrice în mâna persoanelor fără experiență pot fi periculoase. Păstrați sculele electrice la un loc uscat și sigur.

**g)** Mențineți sculele electrice într-o stare bună. Controlați regulat reglarea părților mobile și mobilitatea acestora. Controlați dacă nu s-a deteriorat învelișul de protecție sau altă parte care pot afecta siguranța sculei electrice. Dacă scula este defectă sau deteriorată, aceasta trebuie reparată înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea incorrectă a sculelor electrice.

**h)** Mențineți sculele de tâiere curate și ascuțite. Sculele întreținute corespunzător și bine ascuțite ușurează munca, reduc risurile de accidente și în timpul folosirii se controlează mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele menionate în manualul de folosire sau cele recomandate de către producător, pot duce la defectarea sculei sau pot cauza vătämări.

**i)** Sculele electrice, accesoriole, instrumentele de lucru etc. trebuie folosite în concordanță cu aceste instrucțiuni și în modul prescris pentru fiecare sculă și asta în afară. Iată că se să ia în considerare și condițiile de lucru impuse și tipul de muncă efectuată. Folosirea sculelor în alte scopuri decât cele menite, poate duce la situații periculoase.

**5. Folosirea sculelor cu acumulator**

**a)** Înainte de introducerea acumulatorului asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția „oprit”. Introducerea acumulatorului în aparatul care este pornit poate duce la situații periculoase.

**b)** Pentru încărcarea acumulatorului folosiți numai încărcătoarele prescrise de producător. Folosirea încărcătorului pentru un alt tip de acumulator poate duce la incendi.

**c)** Folosiți numai acumulatori destinați pentru sculele respective. Folosirea unui alt acumulator poate duce la vătämări sau poate fi cauză unui incendiu.

**d)** Dacă acumulatorul nu este folosit, păstrați-l separat de alte articole din fier cum ar fi arcurile, bornele, cheile, suruburile și alte piese mărunte din fier, care ar putea face un contact dintr două contacte ale acumulatorului. Scurcircuitarea acumulatorului poate duce la vătämări, arsuri sau poate provoca incendi.

**e)** Manipulați acumulatoarele cu grijă. În cazul unui tratament inadecvat, este posibil să se scurgă electrolitul din acumulatorul. Preveniți contactul direct cu electrolitul. Dacă electrolitul intră totuși în contact cu pielea, spălați zona afectată cu apă. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, cereți imediat ajutorul unui medic. Electrolitul acumulatorului poate cauza iritații sau arsuri.

**6. Servisarea**

**a)** Nu schimbați părțile aparatului, nu efectuați singuri reparările și nu interveniți nici în alt mod la aparat. Pentru reparările dispozitivelor apelați la personal calificat.

**b)** Nu este permisă nici o reparare sau modificare a produsului fără acceptul societății noastre (poate duce la vătämări sau daune pentru utilizator).

**c)** Sculele electrice trebuie întotdeauna separate de către un centru servis autorizat. Folosiți numai piese originale sau recomandate. Prin aceasta veți asigura siguranța Dvs și a aparatului.

## **PREScriPtiI DE SECURITATE SUPLIMENTARE**

- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați următorul indrumător.

### **! - Acest semn atrage atenția asupra posibilelor accidente personale sau a deteriorarilor la aparat.**

! Întrucât nu țineți cont de cele descrise în acest manual, se poate ivi pericol de accident.

- Aparatul corespunde prescripsiilor și standardurilor valabile.

Atenție! Nu tăiați materiale de metal, a căror grosime este de peste 2.0 mm.

Atenție! La prima pornire a aparatului, asigurați-vă ca lamelele de tăiere, să nu fie în contact direct cu materialul ce urmează a fi secționat în momentul pornirii.

Atenție! Nu scoateți lamela aparatul de tăiat, din croiala secțiunii materialului, atât timp cât acesta nu intră în starea momentului total de repaus.

Atenție! După terminarea procesului de tăiere, atât lamelele cât și materialul secționat sunt supuse temperaturilor finale.

Atenție! Nu uitați că, după întreruperea de la sursă de energie a aparatului aflat în funcțiune, lamela mai este încă în mișcarea cinetică încă câteva secunde, până la intrarea definitivă în momentul de oprire, așteptați până când aparatul intră în momentul opririi definitive.

Atenție! Asigurați-vă că, aparatul este montat fix și nu prezintă pericol pentru cei din jur.

Atenție! În timpul lucrului țineți aparatul de tăiat cât mai bine cu amândouă mâinile.

Atenție! Asigurați-vă că, drumul traectoriei de parcursare a aparatului de tăiat pentru efectuarea secțiunii în material, este liberă și nu sunt obstacole în calea sa.

Atenție! Dacă aparatul de tăiat se blochează în timpul funcționării, atunci deconectați aparatul de la sursa de curent.

Îndepărtați defecțiunea deblocării, fără să fiți conectați la sursa de curent.

Atenție! Folosiți aparatul a cărui dispozitiv de tăierii, este perfect ascuțită și intactă, fără de a prezenta deteriorări. Dispozitivul de tăiere care prezintă deteriorări sau este îndoit, tocit sau rupt trebuie imediat schimbat.

Atenție! La procedura de tăiere, placa-tje de suport – ghidaj trebuie ca să fie pe suprafață perfect dreaptă a materialului care urmează a fi tăiat prin secționare.

Atenție! Asigurați-vă ca, cablul electric de alimentare să fie introdus în partea dorsală a conectării aparatului de tăiat.

Atenție! În timpul procesului de tăiere, nu introduceți degetele și mâna în fața aparatului de tăiat sau în raza de acțiune a dispozitivului de tăiere.

Atenție! Utilizați dispozitive componente accesoriu, destinate special numai pentru aparatul d-voastră.

Reparațiile de servis și întreținere a aparatului de tăiat, se va efectua numai de către personal specializat și calificat în acest domeniu.

Pentru prelungirea vieții de exploatare a lamelei de tăiat a aparatului, pe suprafața secțiunii însemnate a materialului ce urmează a fi prelucrat, ungeti această suprafață cu ulei destinat prelucrărilor prin tăiere. Această metodă este foarte importantă în special la secționarea prin tăiere a materialelor din aluminiu.

- Atenție! Niciodată nu vă uitați direct în raza laserului și nu atingeți raza laserului spre o altă persoană. Energia razei laserului este extrem de dăunătoare pentru ochi

! Înaintea modificării reglajului întotdeauna opriți motorul și scoateți fișa din priză.

### **Folosiți imbracaminte de protecție pentru zgromot, praf și vibratii !!!**

## **PATRATI INSTRUCTIUNILE DE PROTECTIE SI SECURITATE !!!**

### **DESCRIERE (A)**

Aparatul de tipul AE5NP60, este destinat pentru tăierea tablei a cărei suprafață este dreaptă și netedă, tabla poate fi din ocel sau din mătele neferoase, acest aparat se folosește la tăieturile cu secțiuni drepte interioare cât și exterioare, totodată cu acest aparat se pot executa și secțiuni în formă de cerc sau de alte forme.

1. Întrerupătorul laserului
2. Capul duză a lasărului
3. Șurubul de asigurare și siguranță
4. Piulița de strângere
5. Matrica – de jos a aparatului de secționat a tăieturii
6. Placa de bază principală
7. Deschizătura orificiului de ventilare
8. Cablul electric de conectare la sursă
9. Întrerupătorul ștecher
10. Butonul de aretație
11. Mânerul pacă împotriva alunecării


### **Accesorii adiționale**

12. Cheia de strângere
13. Cheia pt. șuruburile cu cap implantat hexagonal
14. Piedică – a mașinii de tăiat
15. Cursor de ghidaj

### **Pictograme**

Pictograme aflate pe ambalajul produsului:

- a) Valori electrice
- b) Putere
- c) Turație în gol
- d) Grosimile maxime a materialelor de secționat-oțel



## UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Familia de aparate ASIST este accesibilă doar pentru lucrări de uz casnic, la nivel de hobby.

Producătorul și importatorul nu propun utilizarea aparatelor nici în condiții extreme, nici sub sarcină extremă.

Orice alte condiții se stabilesc de comun acord de către producător și beneficiar.

### **Pornire și oprire(B)**

! Înainte cuplări fișei cablului electric unelei în priză controlați funcționarea întrerupătorului - întrerupător după apăsarea trebuie să revină în poziția decuplată (OFF)

Aparatul de tăiat se pune în funcție prin intermediul apăsării întrerupătorului (9). După retragerea degetului de pe întrerupător, aparatul de tăiat se oprește.

Pentru conectarea aparatului de tăiat, în regim continuu de lucru, mai întâi apăsați neîntrerupt pe întrerupătorul (9), și prin intermediul apăsării butonului de areță (10) asigurați regimul continuu de lucru a aparatului de tăiat. Deblocarea din regimul continuu de lucru, se face prin reapăsarea scurtă pe butonul (9), în acest moment butonul de asigurare se deconectează automat și revine în poziția sa inițială.



### **Pregătirea părții de sus a dispozitivului de prindere (C, D, E)**

Atenționare! La montarea sau demontarea piediciei de prindere a matriței – menghină sau a altor componente accesoriai, mai întâi trebuie să vă asigurați ca aparatul de tăiat să fie deconectat de la sursa de curent electric.

Șurubul de asigurare și siguranță slăbiți prin deșurubare, cu ajutorul cheie negative și debraiați prin decuplare tija piedica-limitator.


Prin intermediul cheiei pentru piulițe, slăbiți prin deșurubare piulița de asigurare, și prin debraiere, decuplați-o împreună cu matrița.

Introduceți piedica limitator și strângeți șurubul de asigurare în așa fel încât să cadă în orificiul piediciei limitatorului, controlați dacă piedica limitator este bine prinsă și fixată.

Cuplați matrița prin prindere matrița cu ajutorul piuliței de siguranță, strângeți piulița cu cheia.

Dacă șurubul de asigurare sau piulița de siguranță, în timpul utilizării aparatului de tăiat s-ar slăbi, acest lucru va putea avea ca drept consecință deteriorarea aparatului de tăiat.

Atenționare! În caz de nevoie – de exemplu la tăierea tablei profil, este posibil ca placă de bază principală să se demonteze din suportul ei de susținere.




### **Folosirea dispozitivului de laser(F, G)**

Generatorul de laser, servește pentru o secționare de tăiere cât mai precisă și sigură a materialului ce urmează a fi prelucrat.

Pentru punerea în funcție și utilizarea generatorului de laser, apăsați întrerupătorul de laser (1). După punerea în funcție a aparatului de tăiat, generatorul laserului proiectează pe suprafața materialului de prelucrare, o rază de lumină vizibilă de culoare roșie. Efectuați secțiune de tăiere pe direcția liniei razei de

laser.

După deconectarea aparatului de tăiat de la sursa de curent, deconectați și întrerupătorul laserului (1).



#### **Secțiunea de tăiere în linie dreaptă (H)**

Pe placă de bază principală, introduceți rigla - tija de ghidare și fixați-o prin intermediul șurubului de siguranță. Poziția optimă a aparatului de tăiat electric, este cea perpendiculară cu suprafața materialului ce urmează să-l prelucrați, aparatul îl amplasăm puțin mai în față, adică înaintea semnului marcat pentru începerea secționării de tăiere. Pentru a asigura o precizie cât mai mare și calitativă a procesului de secționare se folosește laserul.

După efectuarea aproximativ a 5 – 10 metri de secțiune tăiată, partea de sus a aparatului se unge cu lubrifiant special destinat acestei operațiuni. La tăierea tablei din aluminiu este indicat de a se folosi ulei cu o vâscozitate mai redusă, acesta înlănușează îndepărțarea reziduurilor rezultate mul mai ușor. Resturile de materiale rezultante, îngreunează activitatea de funcționare a matriței și a piedicilor de deplasare, precum și scăderea puterii de randament a motorului și duce la o uzare mult mai mare a părții ascuțite a lamelei de tăiat.

În timpul acțiunii de secționare, țineți aparatul de tăiat direct perpendicular pentru a nu deteriora dispozitivul de piedică.




#### **Procedura de secționare prin decupare (K)**

Mai întâi pe materialul care urmează să-l prelucrați, trebuie să vă formați orificiu de centrare a începerii procedurii de tăiere și orificiu propriu zis de începere a secționării.

În centru plăcii de bază a aparatului, instalați prin fixare rigla tije de conducere.

În orificiul de centrare introduceți știftul riglei de ghidare și în orificiu de secționare a materialului de prelucrat introduceți lamea aparatului de tăiat. Strângeți rigla de ghidare și puteți începe procedura de decupare prin secționare.



#### **CURĂTIRE SI INTREȚINERE**

! Înainte de curătire și întreținere deconectați aparatul.

- Polizorul manual de colt nu necesită întreținere specială.
- Curătați regulat canalele de aerisire.
- Nu curătați aparatul cu materiale sau obiecte ascuțite și aspre.
- Păstrați discurile de polizare și rețezare mereu în siguranță și într-un loc uscat.

#### **Verificarea și schimbarea periutelor de carbon**

- Verificarea regulată a periutelor de carbon este necesară.
- În caz de uzare schimbăți ambele periute în același timp.
- În cazul montării a noi periute de carbon puneti aparatul în funcțiune în gol pentru 5 minute.
- ! Utilizați numai periute de carbon corespunzătoare.

#### **Păstrarea aparatului, dacă nu este folosit**

### **temp mai îndelungat**

Nu păstrați aparatul într-un loc cu temperatură ridicată.

Dacă este posibil, păstrați dispozitivele în locuri cu temperatură și umiditate constantă.

### **DATE TECHNICE**

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere	600 W
Turatie in gol	2400 min <sup>-1</sup>
Grosimile maxime a materialelor de secționat:	
oțel până	2,0 mm
aluminiu până	2,0 mm
cupru până	2,0 mm
anticorosiv până	1,6 mm
Greutate	2,8 kg
Clasa de protecție	II.

Gradul de presiune acustică măsurat după norma EN 60745:

LpA (presiunea acustică) 84,5 dB(A)  
LwA (puterea acustică) 95,5 dB(A)

Luaii măsuri pentru protecție împotriva zgomotului.

Valoarea efectivă măsurată a accelerării conform normei EN 60745: 6,84 m/s<sup>2</sup>

### **OCROTIREA MEDIULUI INCONJURĂTOR**



- Pe parcursul fabricării producătorul tinde să ingreuneze cât mai puțin natura.
  - Părțile din plastic ale aparatului pot fi refolosite.
  - Întrucât vă hotărîți cu timpul să cumpărați un nou aparat de găurit, nu aruncați mașina cu gunoiul casnic, ci distrugeti-o conform regulilor pentru protecția mediului înconjurător.
  - Pentru a ocroti mediul înconjurător, demontați părțile metalice și cele din plastic, și aruncați-le în containere de selecțare.
- Produsul îndeplinește exigențele regulamentului RoHS (2002/95/EC)

### **GARANTIE**

Condițiile de garantie se află în documentul alăturat.

#### **Data fabricației**

Data fabricației se poate citi din codul de fabricație situat pe eticheta produsului. Formatul codului de fabricație este AAAA-CCDD-HHHHH unde CC este anul și DD este luna fabricației.

### **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Societatea WETRA-XT, Grup s.r.l., declară că

produsul AE5NP60 a fost verificat de către o persoană autorizată – în unitatea de verificare în conformitate cu directivele EU, și corespunde normelor și standardelor de siguranță, ale EMC și ND.

73/23/EEC (93/68/EEC) -

LVD (Low Voltage directive for hand machines )

89/336/EEC -

(Electromagnetic compatibility directive)

98/37/EC -

MS (Machinery safety directive)

Pentru verificarea corespunderii am utilizat standardele tehnice de mai jos:

EN 60745-1:2003

EN 60745-1/A1:2003

EN 60745-2-1:2003

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001

EN 55014-1: 2000/+A1: 2001/A2: 2002

EN 55014-2: 1997/A1: 2001



**Alexandru Herda, general director**

WETRA-XT, Grup s.r.l.,

Sos. Pantelimon nr. 248-250

Bl. 59, ZIP code: 021646

Bucharest , Romania

## ZÁRUČNÍ LIST - CZ

### Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. **24 měsíců** záruku od data prodeje.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ASIST je určeno pouze pro domácí - hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolené osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace, je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku, kde musí být vyznačeno: datum prodeje, označení výrobku (číslo série), razítko prodejny a podpis prodávajícího. Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnejší identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Nářadí zasílejte do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopii). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráněte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamací uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.
10. Pokud bude při opravě zjištěna závada, která není vadou výrobní, ale byla zapříčiněna nesprávným použitím výrobku, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika majitel výrobku nebo nářadí.

Výrobek:

Typ:	Výr. číslo /série/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravny: 1. 2.
Datum:	

**Bez předložení dokladu o zakoupení výrobku nebude na případné reklamace brán zřetel !**

Vyrobeno pro **Wetra group** v PRC.  
Sběrné místo pozáručního servisu:

**WETRA-XT, ČR s.r.o. ,  
Náchodská 1623. (dovozce)  
Praha 9, Horní Počernice**

## ZÁRUČNÍ LIST - SK

### Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. **24 mesiacov** záruku od dátumu predaja.
2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených časťí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ASIST je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, označenie výrobku (číslo série), razítko predajne a podpis predávajúceho. Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kopiu dokladu). Z výšie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnený záruční list.  
Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabráňte tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
8. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
10. Pokiaľ by sa pri oprave vyskytla závada, ktorá nie je výrobnou závadou, ale bola zapríčinená nesprávnym používaním výrobku, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika majiteľ výrobku alebo náradia.

Výrobok:

Typ:	Výr. číslo /séria/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravovne:  1.  2.
Dátum:	

**Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zreteľ !**

Vyrobené pre **Wetra group** v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca:

**WETRA - XT, SR s.r.o.,  
Nám. A. Hlinku 36/9 ,  
017 01 Považská Bystrica**

## JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

### A jótállási feltételek.

1. Az adott ASIST márkaúj termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság **24 hónap** garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva.
2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek törítés mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importör nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek között, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatlan személy beavatkozása okozott, illetve a termézetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatából származó sérülésre.
5. Sem az importör, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamációi érvényesítése esetén, szükséges a beszerzési bizonylat benyújtása, amelyen megjelölésre került az értékesítés időpontja, a gyártási szám (sorozat), az üzlet bélyegzője és az elárusító aláírása. A reklamáció lehető leggyorsabban intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
7. A szerszámokat garanciális javításra, együttes rendesen kitöltött beszerzési bizonyallal (esetleg ennek másolatával) együttes küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levelezést is. A terméket kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vagy a szerszám megvásárlásra került.
9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszám javítás alatt volt.
10. Ha a javítás során olyan meghibásodás jelentkezik, amely nem gyártási hiba, hanem a berendezés nem megfelelő használatával kapcsolatos, a szerelő tevékenységével kapcsolatos költségeket a berendezés, vagy a szerszám tulajdonosa téríti.

Temék:

Tipus	Gyártási szám /sorozat/:
Bélyegző és aláírás:	Szervis bejegyzése: 1. 2.
Datum:	

**A beszerzési bizonylat benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!**

A **Wetra group** részére gyártva PRC-ben.  
A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importör:

**Wetra-XT, HU Kft. ,  
2330 Dunaharaszt  
Ipari park északi terület Pf.:62  
(V&T logisztikai központ)**

# CERTIFICAT DE GARANTIE - RO

Produsul:..... Model:.....  
Serie:.....

## TERMEN DE GARANTIE 12 luni

Achitat cu factura nr.:.....  
Vindut prin:.....  
Adresa:.....

Data vanzarii:.....  
Din data de ....., Tel. ....

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, SC.WETRA-XT GRUP SRL, garanteaza ca produsele comercializate corespund documentelor de calitate ale furnizorului extern si standarelor inscrise in buletinele de incercari / certificatele tip existente la sediul firmei.

S-a efectuat proba de functionare a aparatului, s-au predate instructiunile de instalare, utilizare si intretinere – in limba romana, toate accesoriile, s-a prezentat modul de utilizare si s-a predate aparatul in perfecta stare de functionare ; s-a verificat corectitudinea datelor inscrise in certificatul de garantie.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu O.G. 21/92 si H.G. 394/95 in vigoare la data cumpararii.

Durata medie de utilizare a aparatului este de 3 ani.

## ATENTIE !

Produsele au fost concepute si fabricate pentru a fi utilizate EXCLUSIV in scopuri casnice, nu sunt garantate pentru activitati profesionale ( ateliere specializate, servicii catre populatie, restaurante, etc ).

CUMPARATOR:		Am luat cunoastinta de modul corect de utilizare al aparatului si de clauzele de garantie.
ADRESA :		
CALITATE :		Semnatura client :
TELEFON :		

Semnatura si stampila vinzatorului:\_\_\_\_\_

Importator: SC WETRA-XT Grup SRL  
Sos. Pantelimon nr. 248-250, Bl. 59, ZIP code: 021646  
Bucharest , Romania

Semnatura si stampila importatorului:\_\_\_\_\_

Fabricat in PRC pentru grupul **Wetra**.



## CONDITII DE GARANTIE:

1. In cazul solicitarilor de reparatii in garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte **certificatul de garantie** impreuna cu **chitanta / factura originala** de cumparare a aparatului.
2. Perioada de garantie acordata de fabricant pentru aparatele mentionate pe factura / chitanta de functionare este de **12 luni** si decurge dela data cumpararii.
3. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor produselor, precum nici asupra tuturor ansamblurilor casabili ci intre in componenta produselor achizitionate. Deasemeni garantia nu acopera lipsa unui accesoriu sau parti a produsului, lipsa constatat dupa achizitionarea acestuia.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pina la data repunerii acestuia in stare de functionare.
5. Deteriorari de genul zgarieturilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la cunoastinta vinzatorului in momentul achizitionarii, nu intra in garantie.

## PIERDEREA GARANTIEI :

Garantia se pierde la indeplinirea oricareia dintre conditiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparatiei a chitanței / facturii originale de cumparare a produsului, insotita de prezentul certificate de garantie avind toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport , manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in prospectele si instructiunile ce insotesc produsul la livrare si de care cumparatorul a luat cunoastinta.
3. Constatarea de catre specialistii firmei a faptului ca defectul reclamat se datoreaza vinei

- cumparatorului.
4. Incredintarea produsului spre a fi reparat altor persoane / firme neautorizate.
  5. Utilizarea produsului in alt regim decit cel casnic, pentru activitati profesionale ca:spalatorii auto, ateliere specializate, firme de prestari servicii catre populatie, etc.
  6. Modificarea/ desigilarea apparatului de catre persoane necalificate / neautorizate.
  7. Constatarea ca, din vina clientului, seria de pe produs este stearsa.

**IMPORTANT !**

**Reparatiile necorespunzatoare efectuate asupra apartului pot afecta securitatea acestuia si pot produce defectiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situatii, recomandam efectuarea oricaror reparatii / verificari in exclusivitate la centrele autorizate de catre IMPORTATOR.**


**Adrese SERVICE pentru perioada de garantie si post garantie :**

Localitate	Denumire firma	Adresa	Tel / Fax
Bacau	SC GEFINA SRL	STR.VICTOR BABES NR16 ONESTI	Tel:0234-320749
Bacau	SC MENTOR ELECTRIC SRL	STR. 9 MAI NR. 21	Tel:0234-531938 Fax:0234-546728
Baia Mare	SC ONEDIN SRL	STR.FLORILOR nr. 3/78	Tel:0262-221016 Tel-Fax:0262-224850
Brasov	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.SATURN 32	Tel/Fax:0268-311360, 326606 Mobil:0722516816
Bucuresti	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.Dimitrie Pompei nr. 8, cladirea FEPER – sector 2	Tel/Fax:021-2427636
Buzau	SC ELECTRONICA ELVO SRL	Bdul.Unirii bl.126 ap.1 parter	Tel:0238-712522
Carei	PF PASZTI MIHAI	Str.Mihai Viteazu nr. 13 bl.MV13 ap12	Tel:0261-861018
Cluj Napoca	TELEZIMEX SA	Str.Izlazelui nr.18	Tel:0264-425250 Fax:0264-425106
Constanta	SC DIMOS IMPEX SRL	Str.Bucuresti 26A	Tel:0241-690277, 692417 Fax: 0241-548211
Craiova	SC STITECH SRL	Str.Craiovita Noua bl.15 parter	Tel:0251-414854
Craiova	SC ELECTRONICA SERVICE AV SRL	Str.Bazlac nr. 8	Tel:0251-546582
Galati	SC AMARDI SRL	Str.Traian nr. 64 bl.G parter	Tel:0236-312200 Fax:0236-312648
Iasi	SC SAT SRL	Str.Stefan cel Mare 11-13	Tel:0232-264389 Fax:0232-214621
Onesti	SC GEFINA SRL	Str.Victor Babes nr. 16	Tel:0234-320749
Oradea	SC UMISERV 13 SRL	Str.Pitesti nr. 16	Tel:0259-420000
Pitesti	SC BRIDEL SRL	Str.Pictor Nicolae Grigorescu Complex 2 Cocos	Tel:0248-218218 Fax:0248-215450
Pitesti	SC SERVICE PLUS SRL	Cartier Trivale bl.P1 sc.B parter	Tel:0248-271616
Ploiesti	SC DIADVOX SRL	Str.Jepilor nr. 2	Tel:0244-593251
Sibiu	SC HOBBY ELECTRONICE SRL	Str.9 MAI nr. 35	Tel:0269-241141
Suceava	SC CRISTOFAN SRL	Str.Mihai Viteazu 37	Tel:0744272683
Tg.Mures	SC EURANIS SERVICE SRL	Bdul.1848 nr. 23B	Tel:0265-262509
Tg.Mures	SC ALTISAN SERVICE TEAM SRL	Piata BOLYAI nr. 9 ap. 2	Tel:0265-266445
Timisoara	SC SERVICE SOLUTIONS SRL	Str.Mircea cel Batrin 24	Tel:0256214877

**REPARATII EFFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE:**

DATA INTRARII	DATA IESIRII	CONSTATARI	REMEDIERI	LUCRATOR	SEMNATURA CLIENT

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí		H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
No.	Název	Názov	Enevezés	Denumire	
1	Stator	Stator	Sztator	Stator	
2	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
3	Rotor	Rotor	Rotorja	Rotorul	
4	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
5	Přídřžovací rameno	Prídržiavacie rameno	Rögzítő szalag	Bandă de fixare	
6	Ozubené kolo	Ozubené koleso	Fogaskérék	Roata dințată	
7	Rozpěrný pojistný kroužek	Rozperný pojistný krúžok	Feszítő biztosító karika	Inel de siguranță de întindere	
8	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
9	Posuvné vreteno	Posuvné vreteno	Tolható orsó	Fusă de deplasare.	
10	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
11	Hliníkové pouzdro	Hliníkové púzdro	Alumínium tok	Buce de aluminiu	
12	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
13	Spojovací blok	Spojovací blok	Összekötő blokk	Blocul de legătură	
14	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
15	Vratné pouzdro	Vratné púzdro	Reverzibilis tok	Bucșe de poartă	
16	Matrice	Matrica	Alsó vágószerszám	Matriță	
17	Razník	Razník	Kiverő	Piedica, limitatorul	
18	Základnová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază	
19	Základnová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază	
20	Laserová hlavice	Laserová hlavica	Lézerfej	Capul duză laser	
21	Potenciometr	Potenciomēter	Potenciometr	Potențiomētrul	
22	Vypínač	Vypínač	Kapscoló	Întrerupător	
23	Uhlíky	Uhlíky	Szénkefe	Perie de cărbune	
24	Ochranný prvek kabelu	Ochranný prvok kábla	A kábel védőeleme	Elementul protector al cablului	
25	Svorka kabelu	Svorka kábla	A kábel csíptetője	Clema cablului	
26	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
27	Vodítko	Vodítko	Vezető	Tijă, riglă de conducere de dirijare	
28	Indukční cívka	Indukčná cievka	Indukciós tekercs	Bobină de inducție	
29	Kondenzátor	Kondenzátor	Kondenzátor	Condensator	
30	Uzávěr	Uzáver	Zár	Închidere	
31	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub	
32	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub	
33	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub	
34	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub	
35	Přídřžovací proužek	Prídržiavací prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare	









[www.wetra-xt.com](http://www.wetra-xt.com)